



проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с "01" февраля 2017 года.

Проверку окончить не позднее "02" марта 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ч.4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.п. 9, 10 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Технический регламент таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

11.1 анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документов, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН (01.02.2017 – 02.03.2017);

11.2 обследование объекта защиты (визуальный осмотр) (01.02.2017 – 02.03.2017);

11.3 отбор образцов продукции, проб и их исследование, испытание, измерение (01.02.2017 – 02.03.2017);

11.4 оформление результатов проверки (01.02.2017 – 02.03.2017).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)



Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сорочинскому городскому округу, Топкомскому и Красногвардейскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области  
Торопчин Василий Александрович

*(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора),  
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)*



распоряжение подготовил старший дознаватель отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Сорочинскому городскому округу, Топкомскому и Красногвардейскому  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области Бачуриц Евгений Юрьевич. E-mail  
ogpn sor@mail.ru

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))*

В соответствии со ст. 25. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С распоряжением о проведении проверки, полномочиями проводящего (проводящих) проверку должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, целями, задачами, основаниями проведения проверки видами и объемом мероприятий по надзору, составом экспертов, представителями экспертных организаций привлекаемых к проверке, сроками и условиями ее проведения и положениями статьи 26.1. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ознакомлен, заверенную печатью копию распоряжения получил

\_\_\_\_\_  
дата, Ф.И.О., роспись лица, в отношении которого проводится проверка, его уполномоченного представителя или иного должностного лица организации

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы  
можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,  
Тоцкому и Красногвардейскому районам  
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1 эл. адрес: ogpn\_sor@mail.ru

**Предписание № 16/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
«Средняя общеобразовательная школа № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  
города Сорочинска Оренбургской области

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района по пожарному надзору № 16 от 25 января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 08 февраля по 13 февраля 2017г. проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам майором внутренней службы Атамановым М.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, территории, зданий и помещений по адресу: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул. Карла Маркса, 185 а  
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова Салюковой Натальей Вячеславовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проводится проверка знаний у должностных лиц (работников) учреждения по требованиям пожарной безопасности (медицинский работник и ряд лиц преподавательского состава не знает порядок действия при пожаре).	п.3 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.п. 2, 15, 30 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.08.17г.	
2.	В здании школы (объекте с массовым пребыванием людей) руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (имеется только один фонарь на 450 человек).	п. 38 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.08.17г.	
3.	Руководителем объекта не обеспечено наличие на дверях помещений гаража обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.08 г. N 123.	п.20 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
4.	Над эвакуационным выходом из холла, расположенного у южной лестничной клетки, отсутствует световой оповещатель «Выход».	п.61 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п. 3.11. НПБ 104-03; п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.08.17г.	
5.	У эвакуационного выхода из холла, расположенного у южной лестничной клетки,	п.61 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.08.17г.	

	отсутствует ручной пожарный извещатель (рекомендуется).	п.12.41. прил. 13 НПБ 88-2001; прил. Н табл. Н1 СП 5.13130.2009;		
6.	Расстояние между дымовыми пожарными извещателями на некоторых участках в коридорах здания школы более 9 м (фактически на первом этаже более 10 м, а на втором этаж более 12 м).	п.61ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); табл. 5 п.12.28 НПБ 88-2001; табл. 13.3 п. 13.4.1. СП 5.13130.2009	01.08.17г.	
7.	В отсеке потолка подсобного помещения кабинета № 9, выделенного строительной конструкцией (перегородкой) верхний край которой отстоит от потолка менее 0,6 м (фактически 0,15 м), отсутствует пожарный извещатель.	п.61ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п. 12.21 НПБ 88-2001; п.13.3.9. СП 5.13130.2009	01.08.17г.	
8.	В отсеке потолка актового зала, выделенного временной конструкцией (шторами) верхний край которых отстоит от потолка менее 0,6 м (фактически 0 м), отсутствует пожарный извещатель.	п.61ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п. 12.21 НПБ 88-2001; п.13.3.9. СП 5.13130.2009	01.08.17г.	
9.	В подсобных помещениях, пристроенных к гаражу при отсутствии автоматической установки пожарной сигнализации осуществляется размещение горючего материала.	табл. А.3 п.5.2 СП 5.13130.2009	01.08.17г.	
10.	При подвеске в помещениях гаража точечных тепловых пожарных извещателей на тросе, не обеспечена их устойчивое положение и ориентация в пространстве (имеются тепловые пожарные извещатели расположенные под перекрытием в перевернутом положении).	п.13.3.4 СП 5.13130.2009	01.08.17г.	
11.	В помещении гаража предназначенного для стоянки транспортных средств осуществляется хранение тары из-под горючего, а также горючее и масла.	под.п.«Е» п.249 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
12.	Нарушена целостность противопожарных стен отделяющих складские помещения от смежных помещений (проделаны сквозные вентиляционные отверстия).	п.22 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
13.	Запоры на двери эвакуационного выхода из западной лестничной клетки не обеспечивают возможность свободного открывания двери изнутри без ключа (установлен замок с применением ключа).	п.35. ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п. 4.2.7. СП 1.1130.2009	01.08.17г.	
14.	При проведении работ по укладке кафельной плитки в восточной лестничной клетке ступени лестничных маршей выполнены с различной высотой проступи.	п. 33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п.4.3.4. СП 1.13130-2009; п.п.6.28*, 6.30*. СНиП 21-01-97*; п.3.8. СНиП II-Л.2-62	01.08.17г.	
15.	Ширина в свету наружного лестничного марша второго эвакуационного выхода из зального помещения пищеблока менее 1,2 м (фактически 1,1м, а при открытии одной створки двери данная ширина дополнительно уменьшается на ширину створки).	п. 6.29 СНиП 21-01-97*; п.4.4.1. СП 1.13130-2009	01.08.17г.	
16.	Первичные средства пожаротушения (огнетушители № 9 и 18) находятся в неисправном состоянии (отсутствует давление по манометру огнетушителя).	п. 478 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.4.1.27 СП 9.13130.2009	01.08.17г.	
17.	Помещения гаража и пристроенные к нему помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения.	Прил. 1 п.п. 70, 468 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	

18.	В помещении гаража эксплуатируется электроустановочное изделие с повреждениями (вместо легкоплавкой вставки в устройстве защиты электрической цепи от короткого замыкания используется медная жила сечением около 1,5мм <sup>2</sup> ).	под.п.«Б» п.42 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
19.	В подсобном помещении для хранения лыж и в помещении гаража электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильников.	под.п.«В» п.42 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
20.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, расположенного по ул. К.Маркса (пожарный гидрант засыпан снегом).	п. 55 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.17г.	
21.	Высота ограждения кровли здания школы менее 600 мм (фактически 350мм).	п.24 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); приложение «Г» ГОСТ Р 53254-2009	01.08.18г.	
22.	Вертикальные ограждающие элементы кровли здания школы расположены друг от друга на расстоянии более 1,2 м (фактически 3м).	п.24 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); приложение «Г» ГОСТ Р 53254-2009	01.08.18г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу,  
Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Оренбургской области Атаманов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.\*

“ 13 ” февраля 20 17 г.

Предписание для исполнения получило:

МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского

Союза И.А. Акимова

Салюкова Н.В.

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

“ ”

Службы доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №3»  
имени Героя Советского Союза И.А. Акимова  
города Сорочинска Оренбургской области**

**Отчет по устранению нарушений требований безопасности**

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении	Источник финансирования (муниципальный бюджет и спонсорская помощь)
1	Не проводится проверка знаний у должностных лиц (работников) учреждения по требованиям пожарной безопасности (медицинский работник и ряд лиц преподавательского состава не знает порядок действия при пожаре).	01.08.2017г.	Выполнено. Проведен внеплановый инструктаж	
2	В здании школы (объекте с массовым пребывание людей) руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (имеется 1 фонарь на 450 человек).	01.08.2017г.	Выполнено.	
3	Руководителем объекта не обеспечено наличие на дверях помещений гаража обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ от 22.07.2008г. №123.	01.08.2017г.	Выполнено.	
4	Над эвакуационным выходом из холла, расположенного у южной лестничной клетки, отсутствует световой оповещатель «Выход».	01.08.2017г.	Выполнено.	
5	У эвакуационного выхода из холла, расположенного у южной лестничной клетки, отсутствует пожарный извещатель (рекомендуется).	01.08.2017г.	Выполнено	
6	Расстояние между дымовыми пожарными извещателями на некоторых участках в коридорах здания школы более 9м. (фактически на первом этаже более 10м., а на втором этаже более 12м.).	01.08.2017г.	Выполнено	
7	В отсеке потолка подсобного помещения кабинета №9, выделенного строительной конструкцией (перегородкой) верхний край которой отстоит от потолка менее 0,6м. (фактически 0,15м.), отсутствует пожарный извещатель.	01.08.2017г.	Выполнено.	
8	В отсеке потолка актового зала, выделенного временной конструкцией (шторами) верхний край которых отстоит от потолка менее 0,6м. (фактически 0м.), отсутствует пожарный извещатель.	01.08.2017г.	Выполнено.	
9	В подсобных помещениях, пристроенных к гаражу при отсутствии автоматической установки пожарной сигнализации осуществляется размещение горючего материала.	01.08.2017г.	Выполнено.	
10	При подвеске в помещениях гаража точечных тепловых пожарных извещателей на тросе, не обеспечено их устойчивое положение и ориентация в	01.08.2017г.	Замечания устранены.	

	пространстве (имеются тепловые пожарные извещатели расположенные под перекрытием в перевернутом положении).			
11	В помещении гаража предназначенного для стоянки транспортных средств осуществляется хранение тары из-под горючего, а также горючее и масла.	01.08.2017г.	Выполнено.	
12	Нарушена целостность противопожарных стен, отделяющих складские помещения от смежных помещений (проделаны сквозные вентиляционные отверстия).	01.08.2017г.	Выполнено.	
13	Запоры на двери эвакуационного выхода из западной лестничной клетки не обеспечивают возможность свободного открывания двери изнутри без ключа (установлен замок с применением ключа).	01.08.2017г.	Выполнено.	
14	При проведении работ по укладке кафельной плитки в восточной лестничной клетке ступени лестничных маршей выполнены с различной высотой проступи.	01.08.2017г.	Исполнено	
15	Ширина в свету наружного лестничного марша второго эвакуационного выхода из зального помещения пищеблока менее 1,2м. (фактически 1,1м. при открытии одной створки двери данная ширина дополнительно уменьшается на ширину створки).	01.08.2017г.	Исполнено	
16	Первичные средства пожаротушения (огнетушители №9 и 18 находятся в неисправном состоянии (отсутствует давление по манометру огнетушителя).	01.08.2017г.	Исполнено	
17	Помещение гаража и пристроенные к нему помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения.	01.08.2017г.	Исполнено	
18	В помещении гаража эксплуатируется электроустановочное изделие с повреждениями (вместо легкоплавкой вставки в устройстве защиты электрической цепи от короткого замыкания используется медная жила сечением около 1,5 мм <sup>2</sup> ).	01.08.2017г.	Замечание устранено.	
19	В подсобном помещении для хранения лыж и в помещении гаража электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильников.	01.08.2017г.	Устранено, обесточено.	
20	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, расположенного по ул. К.Маркса (пожарный гидрант засыпан снегом).	01.08.2017г.	Устранено.	
21	Высота ограждения кровли здания школы менее 600 мм. (фактически 350мм.)	01.08.2018г.	При ремонте.	
22	Вертикальные ограждающие элементы кровли здания школы расположены друг от друга на расстоянии более 1,2м. (фактически 3м.).	01.08.2018г.	При ремонте.	

Директор школы:

Сапокова Н.В.

